

# Skorstensteamet i Skåne AB

Box 100, 275 23 Sjöbo  
Tel: 0416-19180

## BESIKTNINGS PROTOKOLL

Utskrivningsdatum

240902

Protokollsnummer

24-OVK2

Folionr

S02920600

24-0053

### Fastighet mm

Bezeichnung (kvarter, tomtnummer etc) VITABY	Adress HOLMAVÄGEN 126
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) SKÅNELÅNGA	Besiktningen avser <input type="checkbox"/> nybyggnad <input type="checkbox"/> ändring <input checked="" type="checkbox"/> ÖVERLÅTELSE
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

### Tätthetsprovning/besiktning röckanal, avgaskanal, ventilation

Provsningen utförd (avslutad) den 240902	Provsningen omfattar Röckanal till: SE NEDAN
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen <input type="checkbox"/> förmärktes <input type="checkbox"/> förmärktes ej	Skorstenens material    Skorstenshöjd, meter    Över(under)tryck Pa
Angränsande kanaler <input type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig <input type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435 <input type="checkbox"/>	Luftbehandlingsinstallation <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTX    Inreglerad den
Besiktningens datum <input type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran	Var bjälklag besiktningsbart? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

### Utlåtande

#### ÖVERLÅTELSEBESIKTNING/FÖRSÄLJNING FASTGHET BESIKTNINGEN AVSER:

VEDSPIS HUSQVARNA419 ANSLUTEN GEMENSAM RÖCKKANAL MED BAKUGN SAMT ÖPPEN SPIS I KÖKET.

VEDSPISEN HAR EN SEPARAT RÖCKKANAL SOM ANSLUTER OVAN BAKUGNEN OCH ÄR FÖRSEDD MED SPJÄLL TILL VÄNSTER PÅ VÄGGEN VOLKET SKA STÅ I ÖPPET LÄGE VID ELDNING. BAKUGNEN OCH ÖPPNA SPISEN REGLERAS VIA SPJÄLLET TILL HÖGER PÅ VÄGGEN, VILKET SKA VARA STÄNGT OM VEDSPISEN ELDAS, MEN ÖPPET OM BAKUGN/ÖPPEN SPIS ANVÄNDS.

BAKUGNEN ELDAS MED ÖPPEN LUCKA OCH MED FÖRDEL KAN PLÅT PLACERAS FÖR ÖPPNA SPISEN ÖPPNING FÖR ATT HINDRA INRYKNING.

KAMINEN LANDSKRONA 00 ANSLUTEN DEN ANDRA SKORSTENEN HAR EN MURAD RÖCKKANAL SOM ÄR IGENSATT AV KAJBO. RÖCKKANALEN TILL DEN ANDRA SKORSTEN ÄR FÖRSEDD MED INSATSRÖR. INGA ANMÄRKNINGAR FÖRUTOM KAJBOET.

Protokoll översänt till

byggnadsnämnd     fastighetsägare     kvalitetsansvarig   

Eldstäder     rök-     avgas-     im-     vent.-kanaler har undersökts     utan erinran     med erinran enl. ovan

*Johan Björklund*

JOHAN BJÖRKLUND

Sakkunnig