



1998-06-23

Kopia!

SIMRISHAMNS KOMMUN  
Miljö- och hälsoskyddskontoret  
IN

Kjell Nilsson  
Dalgatan 2  
276 36 BORRBY

## Radon i fastigheten, Dalgatan 2, Dalen 2

Film nr V 51,52,53,54

Resultatet av radonmätningar i bostadsutrymmen i Er fastighet föreligger nu.

Årsmedelvärdet radonhalt i Bq/m<sup>3</sup> var i Ert fall  $60 \pm 20$ .

Analysprotokoll bifogas.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

Ingegärd Nilsson  
Livsmedelsinspektör



98-06-18

06-22

Miljö-och hälsoskyddskontoret  
Ingegärd Nilsson  
Simrishamns Kommun  
272 80 Simrishamn

## Radonmätning med spårfilm inomhus. Resultat

Adress för mätplats	Detektor nummer	Mättid	Rn Bqm <sup>-3</sup>	Lokal	Medelvärde Bqm <sup>-3</sup>
Dalgatan 2	V 51	5/2-5/6	78	Vardagsrum	60 ± 10
Borrby	V 52	1998	88	Sovrum	
Dalen 2	V 53		15	Finrum	
K Nilsson	V 54		141	Källare	

Byggnadstyp: I-planshus med källare      Årsmedelvärde: 60 ± 20 Bq/m<sup>3</sup>

Tidpunkt för ankomst och analys: 16/6-98 resp 16/6-98

Med hänsyn till årstidsvariationen mm gör jag följande bedömning:

- Radonhalten understiger 200 Bq/m<sup>3</sup>.
- Radonhalten understiger gränsvärdet 400 Bq/m<sup>3</sup>.
- Radonhalten är kring gränsvärdet 400 Bq/m<sup>3</sup>.
- Radonhalten överstiger gränsvärdet 400 Bq/m<sup>3</sup>.
- Radonhalten överstiger gränsvärdet för nybyggnad, 200 Bq/m<sup>3</sup>.

Med hälsning

Gilbert Jönsson

Docent

Anm.: Mättiden delvis sommartid.

Vid uträkning av årsmedelvärdet förutsätts att klimatförhållanden mm i och utanför mätlokalen har varit normala och att mätinstruktionen följts. Mätning är utförd enligt metodbeskrivning SSI i94-05, nr 2 för täckt spårfilm.

Adress/Address  
P.O. Box 118  
S-221 00 LUND  
Sweden

Gatuadress/Office address  
Sölveg 16

Telefon/Telephone  
Nat: 046-2228765  
Int: +46-46 2228765

Telefax/Facsimile  
046-2224017  
+46-46 2224017