

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **GARVAREN 5,**
Adress: **Lackgatan 3, SIMRISHAMN**
Byggnad: **Lackgatan 3**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
TF/FF	Utbildningslokal (Dans)	G	2022-11-14	2025-11-14

Kontrollant: **Anders Elg**
Behörighet: **Riks K, 2323, Swedcert AB**
Företag: **OVK-VENTILATION**
Adress: **Kyrkogatan 8**
Ort: **645 30 STRÄNGNÄS**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

OVK-VENTILATION
Anders Elg
Injörering • OVK-besiktning

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall
byggnadens ägare anslå intyget på
väl synlig plats i byggnaden.

Besiktningsprotokoll

Sida 1 av 2

OVK-VENTILATION

Anders Elg

Injustering • OVK-besiktning

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem

(OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1

Referens nr.....

Funkis A

Plats för stämpel

Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer GARVAREN 5 /	Byggnadens adress Lackgatan 3	Postnr 272 36	Ort SIMRISHAMN
Byggnadsägare Salana Österlen AB	Postadress Fabriksgatan 10 A	Postnr 272 36	Ort SIMRISHAMN
Faktureringsadress Salana Österlen AB	Postadress Fabriksgatan 10	Postnr 272 36	Ort SIMRISHAMN
Fastighetsansvarig/Förvaltare Salana Österlen AB	Telefonnummer 0709-21 20 07	Fax	e-post par.nylander@salana.se
Driftansvar Salana Österlen AB	Telefonnummer 0709-21 20 07	Fax	e-post par.nylander@salana.se
Kommun Simrishamn kommun	Postadress	Postnr 272 80	Ort SIMRISHAMN
Internt byggnadsnamn Lackgatan 3	Internt nummer	Verksamhet Fastighetsförvaltning	Bruksarea Antal lägenheter 1

Besiktningsman

Sakkunnig Anders Elg	Företag OVK-VENTILATION	Adress Kyrkogatan 8	Postnr 645 30	Ort STRÄNGNÄS
Telefon 0709-57 12 50	Fax	e-post anders.elg@ovk-ventilation.se	Funkis medlär 1355	Underskrift 
Behörighet Riks K	Certifikatnr 2323	Cert-org Swedcert AB	Giltighetstid 2023-04-10	Underskriftsdatum 22/12/21

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning ☒ Ja ☐ Nej					Besiktningsresultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt		
Systemnr	Besikt. intervall	Besiktning	Besikt. resultat	Ombesiktning senast	Nästa besiktning	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
TF/FF	3 år	2022-11-14	G		2025-11-14		

Besiktningsresultat

Förklaringar: 1 = åtgärdas innan nästa OVK 2 = åtgärdas snarast 0 = Information som ligger utanför OVK-uppdraget

System	Komponent	Smuts	Fukt	Oläthet	Flöde	Funktion	Övrigt	Anmärkning i klartext	Systemdel
TF/FF	DU-instruktion							Luftflödesprotokoll från installationsåret saknas	TF/FF
TF/FF	Flöde							Luftflöden godtagbara för verksamheten	TF/FF

Allmänna omdöme, Kommentarer

Systeminformation - TF/FF

Systemnr TF/FF	Flöde börvärde:	Systemtyp: FT	Besiktningstyp: 1:a besiktning	OVKNr: 6	Byggår: 1991	Ombyggår:
Betjäna: Utbildningslokal (Dans)			Placering: Väggfläktar på yttervägg			
Samkör:		Driftstid helfart: Vid verksamhet i lokalen		Driftstid delfart:		
Tidigare OVK besiktn	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			